



Etykiety podklejane termicznie

Sposób aplikowania

Etykieta podklejana taśmą termiczną daje możliwość aplikowania bezpośrednio na tkaninę nawet przy użyciu domowego żelazka. Ten sposób łączenia etykiety z tkaniną jest wytrzymały na pranie w temperaturze do 40°C.

Sugerowane parametry procesu aplikacji:

Temperatura: **135°C (●●)**

Czas nacisku: **20 – 25 sekund**

Siła nacisku: **około 60 g/m²** (silny nacisk żelazkiem)

Powyższe parametry należy dostosować do właściwości oraz składu surowcowego tkaniny jak również grubości aplikowanej etykiety. Etykiety grubsze (zazwyczaj trzy i więcej kolorów) należy aplikować stosując czas lub temperaturę bliższe górnej granicy zakresu. W niektórych przypadkach szybciej uzyskamy efekt końcowy jeśli zaaplikujemy etykietę „spodem do góry”, czyli przykładając prasę do tkaniny nałożonej na spód etykiety.

Etykieta jest właściwie zaaplikowana jeśli warstwa klejąca pod wpływem temperatury całkowicie rozpuści się oraz wniknie w obie prasowane warstwy.

Etykieta uzyskuje pełną odporność na pranie lub odrywanie od tkaniny po 48 godzinach od aplikacji.

Należy wykonać próbną aplikację etykiety na docelowej tkaninie. Na życzenie bezpłatnie udostępnimy przykładowe etykiety podklejone taśmą termiczną aby umożliwić przeprowadzenie testu.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta.